

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» мая 2025 г., 33250061000218187179

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Владимирской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2505/002-33/212-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Владимир, ул. Спасская, д. 5а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 28 » мая 2025 г., № 2505/002-33/212-В/РВП, учетный номер проверки 33250061000218187179.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Антонов Даниил Александрович – инспектор отделения надзорной деятельности по Фрунзенскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области (государственный инспектор города Владимира и Суздальского района по пожарному надзору)
2. Болтунов Алексей Иванович – начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области (государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору)
3. Мухамедьянов Данил Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району города Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району (государственный инспектор города Владимира и Суздальского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Владимирская, г Владимир, ул Кремлёвская, Дом 12

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ВЛАДКООПСОЮЗА" ИНН 3329085437, адрес регистрации
юридического лица: 600000, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д. 14**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июня 2025 года, 15 час. 00 мин.

по «04» июня 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (например: складское помещение на 2-ом этаже, производственное помещение на 1 этаже) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Основания: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР); Свод правил (далее - СП) 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.
2. На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проёмов в противопожарных преградах, отделяющих помещения производственного и складского назначения, от коридоров и от помещений другого функционального назначения, менее требуемого. Сертификаты пожарной безопасности на них отсутствуют (не представлены). Основания: ст., ст. 1-6,31,32,88 таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123); п. 12 ППР; п.п. 4.2, 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проёмов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.
3. На объекте защиты не произведен расчет необходимого количества огнетушителей. Основания: п. 397 ППР.. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 397 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

4. На объекте защиты эвакуационные пути и выходы с 3-го этажа не обеспечивают безопасную эвакуацию людей через лестничную клетку (на уровне второго этажа в объеме лестничной клетки в северо — западной части здания установлена перегородка с дверью). Основания: ст., ст. 1-6,89 ФЗ №123; п. 23 ППР; п.п. 4.1.2, 4.4.1 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

5. На объекте защиты ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м. для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры (например: коридор на 3 «А» этаже). Основания: Основания: ст., ст. 1-6,89 ФЗ №123; п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 С»Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

6. На объекте защиты запоры всех дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (например: центральный выход, двери лестничных клеток). Основание: п.26 ППР. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

7. На объекте защиты покрытие полов, стен, и потолков на путях эвакуации (поэтажные коридоры и тамбуры 1,2,3 этажах (частично)) выполнены материалами с пожарной опасностью выше требуемого (линолеум, масляная краска, «натяжные» потолки) (документы, подтверждающие показатели пожарной опасности не представлены). Основание: ст.,ст. 1-6, ч.6 ст.134, таблицы 27 - 28 ФЗ №123; п. 25 ППР. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение облицовочных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

8. На объекте защиты в жилых помещениях общежития допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2 (документы, подтверждающие показатели пожарной опасности материалов не представлены). Основания: ст.,ст. 1-6, ч. 12 ст.134, таблицы 27 - 28 ФЗ №123; п. 25 ППП. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

9. На объекте защиты допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестниц (лестничных клеток). Основание: ст.ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ №123; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

10. На объекте защиты имеющиеся планы эвакуации не соответствует действительности (например: 4 этаж, блок А - неверно отображены имеющиеся помещения). Основание: п. 5 ППП. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

11. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (не менее 1). Основания: п. п. 6, 30 ППП. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских

объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

12. На объекте защиты допускается устраивать пороги в дверных проемах высотой более 50 мм. Основания: ст.ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ №123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

13. На объекте защиты не хранится техническая документация на имеющиеся и смонтированные системы противопожарной защиты (обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (АПС, СОУЭ). Основания: п. 54 ППР; разделы 5.5, 6.2 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; разделы 5.5, 5.6, 6.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

14. Руководитель организации, не обеспечил разработку инструкции о мерах пожарной безопасности на объект защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений. Основания: п. 2 ППР. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

15. Смонтированные на объекте защиты настенные речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм (частично) (например: оповещатель, установленный в коридоре на 2-ом этаже). Основания: ст.ст. 4, 6, 84 ФЗ №123; п. 4.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

16. На объекте защиты извещатель пожарный ручной установлен на высоте менее чем 1,5+-0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Основания: ст. ст. 4,6, 54, 83 ФЗ №123; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

17. Разработанная на объект защиты декларация пожарной безопасности не соответствует установленной форме, и не зарегистрированная надлежащим образом в соответствии с Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности». Основания: ст. 64 ФЗ №123. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

18. Смонтированная на объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии. Основания: п. 54 ППР; ст. ст. 4, 6, 54, 83 ФЗ №123. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

19. На объекте защиты во всех жилых помещениях, где производилось измерение звукового давления создаваемого СОУЭ, уровень звука при активированной СОУЭ не превышает 15 дБА уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении и составляет менее 70 дБА на уровне головы спящего человека. Основания: ст. ст. 4, 6, 54, 84 ФЗ №123; п. 54 ППР; п. 4.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

20. На объекте защиты расход воды на внутреннее пожаротушение не обеспечивает требуемый расход воды на нужды пожаротушения (2,5 л/с) и составляет 2,17 -2,27 л/с, на диктующих пожарных кранах. Основания: ст. ст. 4, 6, 86 ФЗ №123; п. 54 ППР; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"; п. 7.3.10.1 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

21. На объекте защиты пожарный клапан ПК-10 в коридоре на этаже 4Б, при открытии имеет течь из-под штока и в местах соединений. Основания: ст. ст. 4, 6, 86 ФЗ №123; п. 54 ППР; п. 7.1.3 ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. . Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлёвская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

22. На объекте защиты допускается размещение жилых помещений в цокольном этаже. Основания: ст. ст. 4, 6 ФЗ №123;

п. 4.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

23. На объекте защиты не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Основания: ст. ст. 4,6, 90 ФЗ №123; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

24. На объекте защиты части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не выделены соответствующими противопожарными преградами объекты торговли, офисные помещения). Основания: ст. ст. 4, 6, 88, табл. 23, 24 ФЗ №123; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

25. Объект защиты не в полном объеме оборудован и защищен (помещения цокольного этажа в юго — восточной части здания (частично)) системой автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». Основание: ст., ст. 1-6,54, 83, 84, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123); п. 4.4, п. 8 табл. 1, п.48 табл. 3 Свода правил (далее – СП) 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».. Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

26. Объект защиты не в полном объеме оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (помещения цокольного этажа в юго — восточной части здания (частично)). Основания: ст., ст. 1-6, 84 ФЗ №123; раздел 3, таб. 1, п. 4 таб. 2 раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Реализация положений ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие факт устранения выявленного нарушения обязательных требований.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области (государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору)
Болтунов Алексей Иванович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Болтунов Алексей Иванович - Начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области (государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору), телефон: 84922322329, e-mail: undvld@33.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



