



Рис.1. Установлена кнопка вызова охранника обратной связью и с обозначениями пиктограммой.



Рис.2. На лестнице нанесены предупредительные полосы.



Рис.3. Установлены переносные пандусы.



Рис. 4. Имеется подъемник, предназначенный для социальной доступности инвалидов и лиц с ОВЗ.



Рис. 5. Установлено информационное табло, дублированное шрифтом Брайля.



Рис.6. На входной двери нанесена контрастная разметка.



Рис. 7. На периллах входной группы расположены предупредительные тактильные наклейки.



Рис. 8. Обеспечены проходы (проезды) для инвалидов и лиц с ОВЗ с нанесением на стеклянных панелях контрастной маркировки (желтым цветом).




Рис. 9. Перед учебными кабинетами имеются тактильные таблички Брайлем.




Рис. 10. Имеется санитарная комната, предназначенная для инвалидов и лиц с ОВЗ.